

## Julkaisutiedot

# Ohjelmistoversio: Main 41.06: Toukokuu 2023

Uusi versio leikkurin ohjelmistosta on julkaistu ja koskee seuraavia malleja:

<b>Malli</b>	<b>Sarjanumerot</b>
SILENO life 700	Kaikki
SILENO life 750	Kaikki
SILENO life 800	Kaikki
SILENO life 850	Kaikki
SILENO life 1000	Kaikki
SILENO life 1100	Kaikki
SILENO life 1250	Kaikki
SILENO life 1500	Kaikki
smart SILENO life 700	Kaikki
smart SILENO life 750	Kaikki
smart SILENO life 800	Kaikki
smart SILENO life 850	Kaikki
smart SILENO life 900	Kaikki
smart SILENO life 1000	Kaikki
smart SILENO life 1100	Kaikki
smart SILENO life 1250	Kaikki
smart SILENO life 1500	Kaikki

### Uusi ohjelmisto sisältää seuraavat muutokset:

- Ohjelmiston optimointia, mikä tekee robottiruohonleikkurin työskentelystä vieläkin luotettavampaa vaihtelevissa tilanteissa.
- Perusversio monille muille toiminnoille.
- Pieniä korjauksia.

Suosittellemme, että robottiruohonleikkuriin asennetaan viimeisin ohjelmistopäivitys.

## Julkaisutiedot

# Ohjelmistoversio: Main 41.4: Marraskuu 2022

Uusi versio leikkurin ohjelmistosta on julkaistu ja koskee seuraavia malleja:

<b>Malli</b>	<b>Sarjanumerot</b>
SILENO life 700	Kaikki
SILENO life 750	Kaikki
SILENO life 800	Kaikki
SILENO life 850	Kaikki
SILENO life 750	Kaikki
SILENO life 1000	Kaikki
SILENO life 1100	Kaikki
SILENO life 1250	Kaikki
SILENO life 1500	Kaikki
smart SILENO life 700	Kaikki
smart SILENO life 750	Kaikki
smart SILENO life 800	Kaikki
smart SILENO life 850	Kaikki
smart SILENO life 900	Kaikki
smart SILENO life 1000	Kaikki
smart SILENO life 1100	Kaikki
smart SILENO life 1250	Kaikki
smart SILENO life 1500	Kaikki

### Uusi ohjelmisto sisältää seuraavat muutokset:

- Muistutusilmoitus koskien latauspintojen puhdistusta (koodi 30)
- 2-vaiheinen vahvistus pysäytyksen jälkeisen leikkuun aloittamiseksi (uusi turvallisuusstandardi)
  - Paina “Käynnistä”
  - HMI: “Paina OK aloittaaksesi”
  - Paina “OK”
- Muita HMI-parannuksia

Suosittelemme, että robottiruohonleikkuriin asennetaan viimeisin ohjelmistopäivitys.

## Julkaisutiedot

# Ohjelmistoversio: Main 35.13: Joulukuu 2021

Uusi versio leikkurin ohjelmistosta on julkaistu ja koskee seuraavia malleja:

<b>Malli</b>	<b>Sarjanumerot</b>
SILENO life 700	Kaikki
SILENO life 750	Kaikki
SILENO life 800	Kaikki
SILENO life 850	Kaikki
SILENO life 750	Kaikki
SILENO life 1000	Kaikki
SILENO life 1100	Kaikki
SILENO life 1250	Kaikki
SILENO life 1500	Kaikki
smart SILENO life 700	Kaikki
smart SILENO life 750	Kaikki
smart SILENO life 800	Kaikki
smart SILENO life 850	Kaikki
smart SILENO life 900	Kaikki
smart SILENO life 1000	Kaikki
smart SILENO life 1100	Kaikki
smart SILENO life 1250	Kaikki
smart SILENO life 1500	Kaikki

### Uusi ohjelmisto sisältää seuraavat muutokset:

- Latausvirran valvonta  
Tarkistaa, onko latausvirta odotusten mukainen. Jos näin ei ole, leikkuri telakoituu uudelleen (jopa 8 kertaa). Jos se ei ole vielä kukaan odotusten mukainen, leikkuri näyttää virheilmoituksen 30 (latausjärjestelmän virhe).
- Määrittää aloituspisteen käynnistyssekvenssissä.
- Hakukaapelin kalibrointi lisätty asennusvalikkoon.
- Tuki ZoneProtect-lisälaitteelle 15021 (tulossa kaudella 2022).
- Tukee kadonneen PIN-koodin turvallisen käsittelyn uuden suojakoodin avulla (256 tavua).
- Muita pieniä parannuksia.

Suosittellemme, että robottiruohonleikkuriin asennetaan viimeisin ohjelmistopäivitys.

## Julkaisutiedot

# Ohjelmistoversio: Main 20.22: Joulukuu 2020

Uusi versio leikkurin ohjelmistosta on julkaistu ja koskee seuraavia malleja:

### Malli

SILENO life 1000

SILENO life 1100

SILENO life 1250

SILENO life 700

SILENO life 750

SILENO life 800

SILENO life 850

smart SILENO life 1000

smart SILENO life 1100

smart SILENO life 1250

smart SILENO life 700

smart SILENO life 750

smart SILENO life 800

smart SILENO life 850

### Sarjanumerot

Kaikki

Kaikki

Kaikki

Kaikki

Kaikki

Kaikki

Kaikki

Kaikki

Kaikki

Kaikki

Kaikki

Kaikki

Kaikki

Kaikki

### Uusi ohjelmisto sisältää seuraavat muutokset:

- Käynnistyy start-painikkeesta (leikkuri käynnistyy aina start-painikkeesta painettaessa, myös silloin, kun akku ei ole latautunut täyteen)
- Parannettu käytävien hallinta (jos leikkuri jää jumiin kapeaan käytävään leikkaamisen aikana, se etsii hakukaapelin ja palaa latausasemaan latautumaan)
- Muita pieniä parannuksia

Suosittellemme, että robottiruohonleikkuriin asennetaan viimeisin ohjelmistopäivitys.

## Julkaisutiedot

# Ohjelmistoversio: Main 20.19: Helmikuu 2020

Uusi versio leikkurin ohjelmistosta on julkaistu ja koskee seuraavia malleja:

<b>Malli</b>	<b>Sarjanumerot</b>
SILENO life 1000	Kaikki
SILENO life 1100	Kaikki
SILENO life 1250	Kaikki
SILENO life 700	Kaikki
SILENO life 750	Kaikki
SILENO life 800	Kaikki
SILENO life 850	Kaikki
smart SILENO life 1000	Kaikki
smart SILENO life 1100	Kaikki
smart SILENO life 1250	Kaikki
Smart SILENO life 700	Kaikki
smart SILENO life 750	Kaikki
smart SILENO life 800	Kaikki
smart SILENO life 850	Kaikki

### Uusi ohjelmisto sisältää seuraavat muutokset:

- **CorridorCut:**  
Robottileikkuri hoitaa myös kapeat käytävät, joissa rajakaapeleiden väli on ainoastaan 60 cm. Umpikujatkaan eivät tuota ongelmia. On kuitenkin yksi vaatimus, joka tulee huomioida - hakukaapeli tulee vetää kapean alueen läpi.
- **Pakkassensori:**  
Jäätynneen nurmikon leikkaaminen voi olla nurmelle vanhingollista. Jos pakkassensori on aktivoitu, leikkuri ei aloita työskentelyä lämpötilan ollessa alle 5°C.
- **Rinnekaltevuus:**  
Robottiruohonleikkuri hoitaa jopa 35 %:a kaltevat rinteet.
- Ohjelmiston optimointia, mikä tekee robottiruohonleikkurin työskentelystä vieläkin luotettavampaa vaihtelevissa tilanteissa.