

Poznámky

Detaily k verzi softwaru: Main 25.15: prosinec 2021

Nová verze softwaru byla vydána pro následující modely sekaček:

Model	Sériový rozsah
SILENO (R100Li)	2016 a novější
SILENO (R200Li)	2016 a novější
SILENO+ (R130Li)	2016 a novější
SILENO+ (R160Li)	2016 a novější
smart SILENO (R100LiC)	2016 a novější
smart SILENO+ (R130LiC)	2016 a novější
smart SILENO+ (R160LiC)	2016 a novější
smart SILENO+ (R200LiC)	2016 a novější

Software obsahuje následující změny:

- **Kontrola nabíjecího proudu**
Kontrola, zda má nabíjecí proud správnou hodnotu. Pokud tomu tak není, sekačka se znovu připojí (až 8krát). Pokud se to nepovede, sekačka zobrazí chybu 30 (chyba systému nabíjení).
- Všechny modely disponují funkcí Sensor Control.
- Podpora pro ZoneProtect č. v. 15021 (k dispozici během sezóny 2022).
- Podpora pro zacházení s novým bezpečnostním kódem při ztrátě PIN kódu (256 bajtů).
- Oprava chyb.

Doporučujeme vám aktualizovat robotickou sekačku pomocí nejnovější verze softwaru.