

## Poznámky

# Detaily k verzi softwaru: Main 32.15: prosinec 2021

Nová verze softwaru byla vydána pro následující modely sekaček:

Model	Sériový rozsah
SILENO minimo 200	všechny
SILENO minimo 250	všechny
SILENO minimo 300	všechny
SILENO minimo 380	všechny
SILENO minimo 400	všechny
SILENO minimo 450	všechny
SILENO minimo 500	všechny
SILENO minimo 600	všechny

### Software obsahuje následující změny:

- **Kontrola nabíjecího proudu**  
Kontrola, zda má nabíjecí proud správnou hodnotu. Pokud tomu tak není, sekačka se znovu připojí (až 8krát). Pokud se to nepovede, sekačka zobrazí chybu 30 (chyba systému nabíjení).
- **Start po stisknutí tlačítka Start**  
Sekačka začne sekat, když dvakrát stisknete tlačítko „start“, i v případě, že akumulátor není plně nabitý.
- **Podpora pro ZoneProtect č. v. 15021 (k dispozici během sezóny 2022).**
- **Oprava chyb.**

Doporučujeme vám aktualizovat robotickou sekačku pomocí nejnovější verze softwaru.