

Julkaisutiedot

Ohjelmistoversio: Main 32.09: Toukokuu 2023

Uusi versio leikkurin ohjelmistosta on julkaistu ja koskee seuraavia malleja:

Malli	Sarjanumerot
SILENO minimo 250	Kaikki
SILENO minimo 300	Kaikki
SILENO minimo 380	Kaikki
SILENO minimo 400	Kaikki
SILENO minimo 450	Kaikki
SILENO minimo 500	Kaikki
SILENO minimo 600	Kaikki

Uusi ohjelmisto sisältää seuraavat muutokset:

- Ohjelmiston optimointia, mikä tekee robottiruohonleikkurin työskentelystä vieläkin luotettavampaa vaihtelevissa tilanteissa.
- Perusversio monille muille toiminnoille.
- Pieniä korjauksia.

Suosittellemme, että robottiruohonleikkuriin asennetaan viimeisin ohjelmistopäivitys.

Julkaisutiedot

Ohjelmistoversio: Main 32.15: Joulukuu 2021

Uusi versio leikkurin ohjelmistosta on julkaistu ja koskee seuraavia malleja:

Malli	Sarjanumerot
SILENO minimo 200	Kaikki
SILENO minimo 250	Kaikki
SILENO minimo 300	Kaikki
SILENO minimo 380	Kaikki
SILENO minimo 400	Kaikki
SILENO minimo 450	Kaikki
SILENO minimo 500	Kaikki
SILENO minimo 600	Kaikki

Uusi ohjelmisto sisältää seuraavat muutokset:

- Latausvirran valvonta
Tarkistaa, onko latausvirta odotusten mukainen. Jos näin ei ole, leikkuri telakoituu uudelleen (jopa 8 kertaa). Jos se ei ole vielä odotusten mukainen, leikkuri näyttää virheilmoituksen 30 (latausjärjestelmän virhe).
- Aloitus/käynnistys
Leikkuri aloittaa leikkaamisen, kun käynnistyspainiketta painetaan kahdesti, vaikka akku ei olisikaan latautunut täyteen.
- Tuki ZoneProtect-lisälaitteelle 15021 (tulossa kaudella 2022).
- Muita pieniä parannuksia.

Suosittellemme, että robottiruohonleikkuriin asennetaan viimeisin ohjelmistopäivitys.