

## Julkaisutiedot

# Ohjelmistoversio: Main 25.17: Toukokuu 2023

Uusi versio leikkurin ohjelmistosta on julkaistu ja koskee seuraavia malleja:

<b>Malli</b>	<b>Sarjanumerot</b>
SILENO (R100Li)	Kaikki
SILENO (R200Li)	Kaikki
SILENO+ 1300 (R130Li)	Kaikki
SILENO+ 1600 (R160Li)	Kaikki
smart SILENO (R100LiC)	Kaikki
smart SILENO+ 1300 (R130LiC)	Kaikki
smart SILENO+ 1600 (R160LiC)	Kaikki
smart SILENO+ 1800 (R180LiC)	Kaikki
smart SILENO+ 2000 (R200LiC)	Kaikki

### Uusi ohjelmisto sisältää seuraavat muutokset:

- Ohjelmiston optimointia, mikä tekee robottiruohonleikkurin työskentelystä vieläkin luotettavampaa vaihtelevissa tilanteissa.
- Perusversio monille muille toiminnoille.
- Pieniä korjauksia.

Suosittellemme, että robottiruohonleikkuriin asennetaan viimeisin ohjelmistopäivitys.

## Julkaisutiedot

# Ohjelmistoversio: Main 25.15: Joulukuu 2021

Uusi versio leikkurin ohjelmistosta on julkaistu ja koskee seuraavia malleja:

<b>Malli</b>	<b>Sarjanumerot</b>
SILENO (R100Li)	Kaikki
SILENO (R200Li)	Kaikki
SILENO+ 1300 (R130Li)	Kaikki
SILENO+ 1600 (R160Li)	Kaikki
smart SILENO (R100LiC)	Kaikki
smart SILENO+ 1300 (R130LiC)	Kaikki
smart SILENO+ 1600 (R160LiC)	Kaikki
smart SILENO+ 1800 (R180LiC)	Kaikki
smart SILENO+ 2000 (R200LiC)	Kaikki

### Uusi ohjelmisto sisältää seuraavat muutokset:

- Latausvirran valvonta  
Tarkistaa, onko latausvirta odotusten mukainen. Jos näin ei ole, leikkuri telakoituu uudelleen (jopa 8 kertaa). Jos se ei ole vielä odotusten mukainen, leikkuri näyttää virheilmoituksen 30 (latausjärjestelmän virhe).
- SensorControl kaikissa malleissa.
- Tuki ZoneProtect-lisälaitteelle 15021 (tulossa kaudella 2022).
- Tukee kadonneen PIN-koodin turvallisen käsittelyn uuden suojakoodin avulla (256 tavua).
- Muita pieniä parannuksia.

Suosittellemme, että robottiruohonleikkuriin asennetaan viimeisin ohjelmistopäivitys.

## Julkaisutiedot

# Ohjelmistoversio: Main 10.40: Maaliskuu 2021

Uusi versio leikkurin ohjelmistosta on julkaistu ja koskee seuraavia malleja:

<b>Malli</b>	<b>Sarjanumerot</b>
SILENO (R100Li)	Kaikki
SILENO (R200Li)	Kaikki
SILENO+ 1300 (R130Li)	Kaikki
SILENO+ 1600 (R160Li)	Kaikki
smart SILENO (R100LiC)	Kaikki
smart SILENO+ 1300 (R130LiC)	Kaikki
smart SILENO+ 1600 (R160LiC)	Kaikki
smart SILENO+ 1800 (R180LiC)	Kaikki
smart SILENO+ 2000 (R200LiC)	Kaikki

### Uusi ohjelmisto sisältää seuraavat muutokset:

- Parannuksia ja laiteohjelmiston kehitys.
- Tuki mallille smart SILENO+ 1800 (R180LiC).

Suosittellemme, että robottiruohonleikkuriin asennetaan viimeisin ohjelmistopäivitys.

## Julkaisutiedot

# Ohjelmistopäivitys: Main 10.38: Lokakuu 2020

Uusi versio leikkurin ohjelmistosta on julkaistu ja koskee seuraavia malleja:

<b>Malli</b>	<b>Sarjanumerot</b>
SILENO (R100Li)	Kaikki
SILENO (R200Li)	Kaikki
SILENO+ 1300 (R130Li)	Kaikki
SILENO+ 1600 (R160Li)	Kaikki
smart SILENO (R100LiC)	Kaikki
smart SILENO+ 1300 (R130LiC)	Kaikki
smart SILENO+ 1600 (R160LiC)	Kaikki
smart SILENO+ 2000 (R200LiC)	Kaikki

### Uusi ohjelmisto sisältää seuraavat muutokset

smart SILENO:

- Satunnainen virhe, kun leikkuri on valmiustilassa pidempään, on korjattu.

Kaikki leikkurit:

- Parannuksia esteiden hallintaan liittyen.
- Useita muita pieniä parannuksia.

Suosittellemme, että robottiruohonleikkuriin asennetaan viimeisin ohjelmistopäivitys.