

Poznámky

Detaily k verzii softvéru: Main 32.15: december 2021

Nová verzia softvéru bola vydaná pre nasledujúce modely kosačiek:

Model	Sériový rozsah
SILENO minimo 200	všetky
SILENO minimo 250	všetky
SILENO minimo 300	všetky
SILENO minimo 380	všetky
SILENO minimo 400	všetky
SILENO minimo 450	všetky
SILENO minimo 500	všetky
SILENO minimo 600	všetky

Softvér obsahuje nasledujúce zmeny:

- **Kontrola nabíjacieho prúdu**
Kontrola, či má nabíjací prúd správnu hodnotu. Pokiaľ tomu tak nie je, kosačka sa znovu pripojí (až 8-krát). Ak sa to nepodarí, kosačka zobrazí chybu 30 (chyba systému nabíjania).
- **Štart po stlačení tlačidla Start**
Kosačka začne kosiť, keď dvakrát stlačíte tlačidlo „štart“, aj v prípade, že akumulátor nie je plne nabitý.
- Podpora pre ZoneProtect č. v. 15021 (k dispozícii počas sezóny 2022).
- Oprava chýb.

Odporúčame vám aktualizovať robotickú kosačku pomocou najnovšej verzie softvéru.