

Poznámky

Detaily k verzii softvéru: Main 25.15: december 2021

Nová verzia softvéru bola vydaná pre nasledujúce modely kosačiek:

Model	Sériový rozsah
SILENO (R100Li)	2016 a novšie
SILENO (R200Li)	2016 a novšie
SILENO+ (R130Li)	2016 a novšie
SILENO+ (R160Li)	2016 a novšie
smart SILENO (R100LiC)	2016 a novšie
smart SILENO+ (R130LiC)	2016 a novšie
smart SILENO+ (R160LiC)	2016 a novšie
smart SILENO+ (R200LiC)	2016 a novšie

Softvér obsahuje nasledujúce zmeny:

- **Kontrola nabíjacieho prúdu**
Kontrola, či má nabíjací prúd správnu hodnotu. Pokiaľ tomu tak nie je, kosačka sa znovu pripojí (až 8-krát). Ak sa to nepodarí, kosačka zobrazí chybu 30 (chyba systému nabíjania).
- Všetky modely disponujú funkciou Sensor Control.
- Podpora pre ZoneProtect č. v. 15021 (k dispozícii počas sezóny 2022).
- Podpora pre zaobchádzanie s novým bezpečnostným kódom pri strate PIN kódu (256 bajtov).
- Oprava chýb.

Odporúčame vám aktualizovať robotickú kosačku pomocou najnovšej verzie softvéru.